


БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ХОМУТЫ AP

Быстроразъемные хомуты AP предназначены для быстрого и надежного соединения элементов вентиляционных систем. Хомуты AP изготавливаются из полосы оцинкованной стали на которую наклеена микропористая резина толщиной 10 мм, что позволяет герметизировать места соединения и снижает вибрацию.




габаритные размеры

модель	габаритные размеры, мм		
	Ø D	A	B
AP 100	100	60	10
AP 125	125	60	10
AP 160	160	60	10
AP 200	200	60	10
AP 250	250	60	10
AP 315	315	60	10
AP 400	400	60	10
AP 450	450	60	10
AP 500	500	60	10

ГИБКИЕ ВСТАВКИ DS

Гибкие вставки DS предназначены для поглощения механических колебаний, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам. Корпус вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента, обеспечивающая герметичность канала. Конструкция вставки позволяет крепить ее к фланцам вентиляторов и других элементов вентиляционных систем с помощью болтов или реечного соединения.



габаритные размеры

модель	габаритные размеры, мм		
	A	B	C
DS 40-20	400	200	130
DS 50-25	500	250	130
DS 50-30	500	300	130
DS 60-30	600	300	130
DS 60-35	600	350	130
DS 70-40	700	400	130
DS 80-50	800	500	130
DS 100-50	1000	500	130